

# Zaniedbania w Jas-Mos, bez błędów w Rydułtowach

●● Nadzór górniczy zbadał dwa zeszłoroczne wypadki, do których doszło w sierpniu w kopalni Jas-Mos i w październiku w kopalni Rydułtowy. W pierwszym przypadku stwierdzono liczne nieprawidłowości i naruszenia przepisów.

Wypadek w jastrzębskiej kopalni Jas-Mos wydarzył się 16 sierpnia. Wykoleiła się podziemna kolejka i zginęło dwóch górników. - Postępowanie wykazało bardzo dużo nieprawidłowości, zarówno ze strony osób dozoru, jak i pracowników obsługujących kolejkę oraz serwisanta, który nie przekazał informacji o jej złym stanie technicznym - mówi Janusz Malinga, dyrektor departamentu warunków pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną wydane decyzje o zastosowaniu sankcji wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów. Nieoficjalnie przedstawiciele nadzoru górniczego mówią o grupie nawet ok. 20 osób. Najbardziej dotkliwe kary, jakie może zastosować nadzór, to zakaz pełnienia określonych funkcji w kopalni do dwóch lat. Może też nałożyć m.in. mandaty i skierować wnioski do sądu.

W przypadku zdarzenia w kopalni Rydułtowy inspektorzy nadzoru górniczego ustalili, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Przypomnijmy, że 21 października po wstrząsie górotworu nastąpił tam zawał skał w chodniku drążonym 1000 metrów pod ziemią. Akcja ratownicza trwała całą noc, zginął jeden górnik, trzech udało się uratować. ● JM, PAP